

Producttips

Kaarsen gieten

Benodigdheden

- Gietmal
- Centreernaald of pithouder, rubberen afsluitdopje of kneedbare lekstop
- Platte kaarsenpit in de juiste maat
- Paraffine, gietmix of eigen paraffine-stearine mengsel (7 delen paraffine op 1 deel stearine). Alle soorten noemen wij vervolgens was.
- Gietketel, Gietset of Mini-Bain met elektrisch kookstel
- Thermometer, roerstaafje en schaar



Stap 1

de was smelten

- De was verwarmen tot 90° C
- Goed doorroeren!
- Zie voor kaarsen kleuren, handleiding kleurpillen

Stap 2

Pit in mal rijgen

- Rijg de pit door de naald.
- Haal de naald met pit van boven naar onder door de mal en dan door het rubber afsluitdopje. Met de Gildewerk Pitprikker gaat dit gemakkelijker.
- Centreernaald verwijderen. Let op: 2-delige mal eerst in elkaar zetten.

Stap 3

Pit spannen

- Centreernaald in de inkepingen aan bovenzijde van de mal leggen.
- Knoop de pit aan de naald.
- Pit strak trekken en afsluitdopje stevig aantrekken. U kunt ook kneedbare lekstop gebruiken om de mal af te sluiten.

Stap 4

Het vullen van de mal

- Ingieten tot net onder de rand.
- Meteen na het gieten tegen de zijkant van de mal tikken om luchtbelletjes te laten ontsnappen.
- Na ca. anderhalf uur is de was gestold, maar nog niet hard.
- U ziet een krimpgat. Prik enkele potlooddikke gaten rond de pit.

Stap 5

Het stollen van de was

- Als de kaars is afgekoeld het krimpgat bijvullen met hete was.

Stap 6

Het lossen van de kaars

(ca. 1 uur na het bijvullen)

- Het rubberen afsluitdopje of de kneedbare lekstop verwijderen.
- 2-Delige mal nu losmaken.
- De mal op zijn kop houden.
- Door in de mal knijpen en aan de centreernaald te trekken, haalt u de kaars uit de mal.